

## الموضوع الثاني: نظام آلي لتثبيت الملصقات على قارورات الأدوية

يحتوى ملف الدراسة على جزئين:

- I. الملف التقى: الوثائق { 11/1، 11/2، 11/3، 11/4، 11/5، 11/9 }.
- II. ملف الأجوبة: الوثائق { 11/6، 11/7، 11/8، 11/10، 11/11 }.

### I. الملف التقى

#### 1- تقديم النظام الآلى:

يسمح النظام الممثل في الشكل (1) صفحة (11/2) بثبت الملصقات على قارورات الأدوية و ذلك وفق المراحل التالية:

- حجز القارورات و تحريرها الواحدة بعد الأخرى بواسطة الدافعتين (A) و (B).
- ثبيت الملصقات بواسطة الدافعة (C) و الأسطوانة المطاطية الموصولة بالمحرك المخفض  $Mt_2$ .

#### 2- وصف تشغيل الدورة:

- الضغط على زر بداية الدورة **Dcy** يؤدي إلى دوران المحرك  $Mt_1$  لتدوير البساط و تقدم القارورات.
- عند الكشف عن وجود قارورة بواسطة الملقظ  $s_1$  يتوقف المحرك  $Mt_1$  و تخرج ساق الدافعة (A) لحجز القارورة.
- عند الضغط على الملقظ  $a_1$  تخرج ساق الدافعة (B) لعزل القارورة.
- عند الضغط على الملقظ  $b_1$  تدخل ساق الدافعة (A) لتحرير القارورة.
- الضغط على الملقظ  $a_0$  يؤدي إلى دوران المحرك  $Mt_1$  من جديد.
- الكشف عن وصول القارورة بواسطة الملقظ  $s_2$  يؤدي إلى توقف المحرك  $Mt_1$  و خروج ساق الدافعة (C).
- الضغط على الملقظ  $c_1$  يؤدي إلى دوران المحرك  $Mt_2$  لمدة 5 ثواني لتنتم عمليه التلاصيق.
- نهاية مدة التأجيل ( 5 ثواني ) تؤدي إلى توقف المحرك  $Mt_2$  و دخول ساق الدافعة (C).
- الضغط على الملقظ  $c_0$  يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (B).
- عند الضغط على الملقظ  $b_0$  تنتهي الدورة لتنطلق بعدها دورة جديدة.

#### 3- منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة المخفض الذي يقوم بتدوير البساط المتحرك صفحة (11/3).  
يتم نقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (4) إلى البساط المتحرك بواسطة مسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة (4-7) و (5-8) و زوج من البكرات (9-9') و سير شبه منحرف.

-4 العمل المطلوب:

#### ١-٤ دراسة الإنشاء (١٣ نقطة).

**أ- التحليل الوظيفي:** أجب مباشرة على الصفحتين (6/11) و (11/7).

**بـ- التحليل البنّوي:**


**1- دراسة تصميمية جزئية:** أتم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (11/8).


2- دراسة تعریفیة جزئیة: أتمم الدراسة التعریفیة الجزئیة مباشرة على الصفحة (11/8).

#### ٤-٢- دراسة التحضير: (٧ نقاط).

أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة (11/10).

بـ- دراسة الآليات: أجب مباشرة على الصفحة (11/11).






تجارة	-	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي	4	33
تجارة	-	حلقة مرنة للأعمدة	1	32
تجارة	-	خابور متوازي	1	31
تجارة	-	سدادة تزبيب (للتفريغ)	1	30
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	29
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	28
تجارة	-	خابور متوازي	1	27
تجارة	-	فاصل كتمامة مسطح	1	26
تجارة	-	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي	4	25
تجارة	-	سدادة تزبيب (للملء)	1	24
تجارة	-	خابور متوازي	1	23
تجارة	-	فاصل كتمامة مسطح	1	22
تجارة	-	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي	4	21
تجارة	-	حلقة مرنة للأعمدة	1	20
تجارة	-	حلقة مرنة للأعمدة	1	19
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	18
	Cu Sn 9 P	وسادة بكتف	1	17
تجارة	-	حلقة مرنة للأعمدة	1	16
تجارة	-	فاصل ذو شفتين	1	15
تجارة	-	فاصل كتمامة مسطح	1	14
	EN-GJL-250	غطاء	1	13
	S 235	لجاف	1	12
	10 Cr 6	مدحرة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى	1	11
	10 Cr 6	مدحرة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى	1	10
	Al si 10Mg	بكرة	1	9
	35 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	8
	35 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	7
	35 Cr Mo 4	عمود الخروج	1	6
	35 Cr Mo 4	عمود مسنن	1	5
	35 Cr Mo 4	عمود مسنن	1	4
	EN-GJL-250	غطاء خلفي	1	3
	EN-GJL-250	غطاء أمامي	1	2
	EN-GJL-250	هيكل	1	1
ملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم
المقياس 1:1				اللغة Ar
		مضاعف السرعة		
المؤسسة: ثانوية تقي الدين أحمد بن تيمية	صفحة 11/4			

ملف الموارد

فاصل " فاصل كثافة "		
d	D	E
17	35	7
18	35	7
20	40	7
30	47	7




مدحرجات ذات صف من الكريات بتعاس نصف قطرى BC - طراز

d	D	B	r
15	32	9	0,3
20	42	12	0,6
25	47	12	0,6


الخوايير المتوازية

d	a	b	j	k
12 à 17 inclus	5	5	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d - 4	d + 3,3



صامولة H

d	a	b1
M20	30	18
M24	36	21,5
M30	46	25,6



حلقة كبح

d	b	e
16	25	2,5
20	31	3
24	37	3,5
30	45	4,5


أدوات القطع

A	B	C	D	E	F	G

## II . ملف الأجوبة


### 1-4 دراسة الإنشاء

الاسم و اللقب: ..... 4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:




5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

5-1- أجز على الشكل أسفله سلسلة الأبعاد الموافقة للشرط  $JB$ , ثم اكتب المعادلة الخاصة بـ  $JB_{min}$ .



$$JB_{min} = \dots$$


5-2- على الجدول أسفله سجل التوافقات المناسبة لتركيب الوسادتين كما هو مبين في الشكل.



نوعه	التوافق	الأقطار
.....	.....	$\varnothing 1$
.....	.....	$\varnothing 2$

أ- التحليل الوظيفي:

1- أتم المخطط A-0 للوظيفة الإجمالية للنظام الآلي:



2- مستعينا بالرسم التجمعي صفحة (11/3) أتم مخطط

F.A.S.T الجزئي المتعلق بالوظيفة التقنية **Ft1** لنقل

الحركة الدورانية من العمود المحرك (4) إلى عمود

الخروج (6).

نقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (4)  
إلى العمود الخروج (6)

**Ft1**

نقل الحركة الدورانية من العمود (4) إلى العمود (5)	<b>Ft11</b>
التوجيه الدوراني للعمود (4)	<b>Ft12</b>
المسترات (5) و (8)	<b>Ft13</b>
التوجيه الدوراني للعمود (5)	<b>Ft14</b>
التوجيه الدوراني للعمود (6)	<b>Ft15</b>

3- أتم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(4)/(3)	.....	.....	.....
(5)/(1)	.....	.....	.....
(9)/(6)	.....	.....	.....
(6)/(8)	.....	.....	.....

8- مقاومة المواد:

8-1- نعتبر العمود (6) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري خاضعة لتأثير الالتواء البسيط و تعمل تحت تأثير عزم الالتواء  $M_t = 80 \text{ N.m}$  ، مقاومة حد المرونة  $\sigma_{\text{Reg}} = 800 \text{ N/mm}^2$  و معامل الأمان  $s = 3$ . احسب القطر الأدنى للعمود (6).

6- اشرح تعيني مادتي القطعتين (4) و (9):

- القطعة (4): 35 Cr Mo 4

:35

:Cr

:Mo

:4

- القطعة (9): Al Si 10 Mg

:Al

:Si

:10

:Mg

7- الدراسة الحركية للمخفض:

7-1- أتم جدول مميزات العجلتين المسننتين (5) و (8):

a	r	da	d	Z	m		
34	.....		21	.....	1	(5)	(8)

العلاقات:

2-7- احسب نسبة نقل الحركة الإجمالية  $rg$  علماً أن

$$\cdot r_{4.7} = 0.5$$

3-7- احسب سرعة دوران عمود الخروج  $N_6$  إذا علمت

أن سرعة دوران العمود المحرك  $M_{t1}$

$N_m = 1000 \text{ tr/min}$  واستطاعة المحرك

$\eta = 0.7$  ومردود المخفض  $P_m = 1.5 \text{ KW}$

4-7- احسب استطاعة الخروج  $P_s$

5-7- احسب قيمة المزدوجة C المطبقة على العمود (6).


الاسم و اللقب:

بـ- التحليل البنوي:

1- دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود الجهاز يقترح المصمم إجراء التغييرات التالية:

- تحقيق وصلة متمحورة بين العمود (6) والغطاء الأمامي (2) باستعمال مدحرجين ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى بدلا من الوسادتين (28) و (29).
- تحقيق و صلة اندماجية بين العمود (6) والعجلة المسننة (8) باستعمال خابور، حلقة كبح و صامولة H.
- حماية الجهاز من الجهة اليسرى باستعمال غطاء و فاصل ذو شفتين.
- وضع جميع التوافقات الضرورية لحسن سير الجهاز.




2- دراسة تعريفية جزئية:

على الرسم التعريفى لعمود الخروج (6) :

- تعين سماحات الأقطار الوظيفية.
- وضع معايير الخشونة على الأسطح الوظيفية.
- تعين السماحات الهندسية المشار إليها على الرسم.
- رسم المقطعين الخارجيين C-C و D-D.



B ..... Ø0.01 A




## 2-4 دراسة التحضير

### أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل وطرق الصناعية الخاصة بالغطاء (13) كما هو مبين في الرسم التعريفي الموالي والمصنوع من مادة EN-GJL-200 بسلسلة متوسطة وبسمك إضافي 2 mm.
- الثقبين (Ø19) و (Ø28) يأتيان من القولبة.
- الثقب (4) يأتي من القولبة بقطر Ø23.



- تحديد أبعاد الصنع.
  - تحديد الوضعية السكونية (الإيزوستاتية) للقطعة.
  - رسم أدوات القطع المناسبة.
  - تعين حركتي القطع و التغذية.
  - حساب سرعتي الدوران و التغذية الضروريتين
  - لإنجاز السطحين (4) و (5) إذا كانت سرعة القطع  $f = 0.1 \text{ mm} / \text{tr}$  و التغذية  $V_c = 90 \text{ m} / \text{min}$



\* حساب سرعة الدوران N:

**N** = .....

**N** = .....

## \* حساب سرعة التغذية : $Vf$

$Vf =$ .....


**Vf** = .....

الاسم و اللقب: .....

- 1- ما هي الطريقة الأنسب للحصول على خام الغطاء (13)؟

.....

2- على الرسم الموالي، مثل الشكل الأولي لخام الغطاء (13).



- 3- لتشغيل الغطاء (13) نقترح تجميع الأسطح في مراحل كما هو مبين في الجدول المولى حيث يطلب تعيين اسم العملية، و منصب العمل .

. $\{(8),(7),(6)\} - \{(5),(4),(3),(2),(1)\}$


المنصب	اسم العملية	الأسطح	رقم المرحلة
.....	.....	X	100
.....	.....	5، 4، 3، 2، 1	200
.....	.....	8، 7، 6	300
.....	.....	X	400

- ٤- اختر الأداة المناسبة لمراقبة البعدين Ø34g6 و Ø25H8 بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.


TLD	CMD	PC 1/50	الأداة البعد
			Ø34g6
			Ø25H8

**بـ دراسة الآليات:**

- 1**- مستعينا بوصف تشغيل الدورة صفحة 11/1 أتم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET) .
- مستوى 2** للنظام الآلي.



2- أتم مخطط التركيب باستعمال المعيق الهوائي.



الاسم و اللقب:

(صفحة 11 / 11)